

$$Q = -0,58461xh + 1156,085xh^2 - 1125xh^3 + 6550xh^4$$

Q en m<sup>3</sup>/h  
h en m

mm CE	l/s	m <sup>3</sup> /h
29	0,26	0,93
40	0,49	1,77
45	0,62	2,24
50	0,77	2,76
55	0,93	3,34
60	1,10	3,97
65	1,29	4,65
70	1,50	5,40
75	1,72	6,19
80	1,96	7,04
85	2,21	7,95
90	2,48	8,92
95	2,76	9,95
100	3,06	11,03
105	3,38	12,18
110	3,72	13,39
115	4,07	14,66
120	4,44	15,99
125	4,83	17,39
130	5,24	18,86
135	5,67	20,40
140	6,11	22,01
145	6,58	23,69
150	7,07	25,44

mm CE	l/s	m <sup>3</sup> /h
155	7,58	27,28
160	8,11	29,19
165	8,66	31,18
170	9,24	33,25
175	9,84	35,42
180	10,46	37,67
185	11,11	40,01
190	11,79	42,44
195	12,49	44,98
200	13,22	47,61
205	13,98	50,34
210	14,77	53,18
215	15,59	56,13
220	16,44	59,19
225	17,32	62,37
230	18,24	65,66
235	19,19	69,08
240	20,17	72,63
245	21,20	76,31
250	22,25	80,12
255	23,35	84,07
260	24,49	88,16
263	25,19	90,68
266	25,91	93,26